

Արձանագրություն N 2

Протокол N 2

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

Внеочередное заседание оценочной комиссии под кодом «EQ-EACHAPDzB-25/231»

ք. Երևան

27.06.2025թ.

Ժամը 14:00

Մասնակցում էին՝

Բացակայող հանձնաժողովի

նախագահ՝

Հանձնաժողովը նախագահող՝

Հանձնաժողովի անդամ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Դ. Կարապետյան

Ա. Զոհրաբյան

Ա. Վարձեղյան

Տ. Մանուկյան

Участвовали

Отсутствующий

председатель заседания:

Председатель комиссии:

Член комиссии:

Секретарь комиссии:

Д. Карапетян

А. Зограбян

А. Вардзелян

Т. Манукян

- 1. «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
25.06.2025 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում տրամադրելու
վերաբերյալ**

**Ответ на разъяснение по запросу поданного 25.06.2025 в рамках закупочной
процедуры под кодом «EQ-EACHAPDzB-25/231»**

(Ա. Զոհրաբյան, А. Зограбян)

1. Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգի՝ խնդրում եմ պարզաբանել. խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք հետևյալ միտքը, "Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղղություններով առնվազն 200սմ, և ուղղահայաց 100սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա", նշանակում է , որ ռենտգենային խողովակի սյունը պետք է ունենա առնվազն 200սմ երկայնական շարժի հնարավորություն, իսկ ռենտգենային խողովակը սյան վրա առնվազն 100սմ ուղահայաց շարժի հնարավորություն:

«"Поясните, означает ли следующая формулировка: 'Излучатель должен быть установлен на полу с возможностью свободного перемещения не менее чем на 200 см в двух направлениях и на зажиме с вертикальным перемещением не менее 100 см', что колонна рентгеновской трубки должна обеспечивать не менее 200 см продольного перемещения, а сама трубка — не менее 100 см вертикального перемещения по колонне?"

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.
Текст разъяснения

Ի պատասխան հարցմանը.



«Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղղություններով առնվազն 200 սմ, և ուղղահայաց առնվազն 100 սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա», պարզաբանում ենք, որ դա ենթադրում է հետևյալը. Ռենտգենային խողովակի սյունը պետք է ապահովի առնվազն 200 սմ երկայնական շարժման հնարավորություն, Իսկ սյան վրա տեղադրված ռենտգենային խողովակը պետք է ունենա առնվազն 100 սմ ուղղահայաց շարժման հնարավորություն:

В ответ на запрос:

«Фраза „Излучатель должен быть установлен на полу с возможностью перемещения не менее 200 см в двух направлениях и на зажиме с вертикальным перемещением не менее 100 см“ предполагает следующее: колонна рентгеновской трубки должна обеспечивать возможность продольного перемещения не менее чем на 200 см, а сама рентгеновская трубка, установленная на колонне, должна иметь возможность вертикального перемещения не менее чем на 100 см.».

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:
Принято решение: за - 2, против - 0.

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.
Имена и фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании.

Հանձնաժողովի նախագահող՝ Председатель комиссии		Ա. Ջոհրաբյան	А. Зограбян
Անդամ՝ Член комитета		Ա. Վարձելյան	А. Вардзелян
Համակարգող՝ Секретарь комиссии		Տ. Մանուկյան	Т. Манукян